

# クロスロープ加工方法手引書

The way of the eyesplice of the Cross Rope



1) ロープ端末より7～8山の所にテープ止めをし、ストランド2本ずつ計4本をテーピングする

1) It does taping from the end of the rope to the part 7-8 times of length with rope diameter.

The total of two strands for each does to four sets.



2) アイの大きさを適当に決めほどいたストランドのS撚りのストランドを(以後ストランド )本体S撚りストランド2本に差す。この時アイ部がねじれないように気をつける。

2) The strand which was uncoiled by deciding the size of the eye suitably. It pours the strand of the S strand into two strands of the strand of S of the body ( strand No 1 ).



3) ストランド のすぐ下隣にあるZ撚りストランド(以後ストランド )を 2)で差した本体S撚りストランドの右下の本体Z撚りストランドに差す。

3) It shines on the body Z strand (Strand No 2) in the lower right of the body S strand.



4) 次に図のようにひっくり返す。

Z撚りストランドを(以後ストランド )を選定し、ストランド の出口にそっている本体Z撚りストランドに差す。

4) It makes the whole rope turning-over

It select and it pours a strand of the Z strand (Strand No 3) into two strands of the strand of Z of the body.



- 5) 最後にあまったS撚りストランドを 4)で差した本体Z撚りストランドの右上の本体S撚りストランドに差す。
- 5) It pours the strand of the S strand ( Strand No 4 ) into two strands of the strand of S strand of the body.



- 6) テープが下にくるようにひっくり返す。  
ストランド を 2)で差した本体S撚りストランドの右となりの本体S撚り  
ストランドに差す。
- 6) It shines on the body S strand in the lower right of the body S strand



- 7) 6)の要領でストランド ~ を順に右隣りのストランドに差していく。標準回数として全5回ずつ差す
- 7) It pours strand No2 ~ No4 into the right and the becoming strand three times in order by the 6). It completes them.



- 8) 完成
- 8) finish

